

**(01) BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL****DONS**lab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Jyderup Østre Vandværk  
 Bryggervænget  
 4450 Jyderup

Analyserapport nr. 20171220/007  
 20. december 2017  
 Blad 1 af 1

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE         |                |      |                                       |                                 |                 |                  |
|------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Temperatur                   | 7,6            | °C   | Prøvested: Køkken<br>Høedvej 39       |                                 |                 |                  |
| Lugt                         | Ingen lugt     |      | Prøvedato: 2017-12-07 Kl. 12:53       |                                 |                 |                  |
| Smag                         | Normal         |      | Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5 |                                 |                 |                  |
| Farve                        | Ingen          |      |                                       |                                 |                 |                  |
| Udseende                     | Klar           |      |                                       |                                 |                 |                  |
| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE  |                |      | RESULTAT                              | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup> | METODE          | S <sub>r</sub>   |
| Kimtal v. 22°C               | pr.ml          |      | < 1                                   | 200                             | DS/EN6222       | 0,1              |
| Coliforme bakterier v. 37°C  | pr.100ml       |      | < 1                                   | i.m.                            | Colilert        | 0,06             |
| <i>E. coli</i>               | pr.100ml       |      | < 1                                   | i.m.                            | Colilert        | 0,06             |
| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE |                |      | RESULTAT                              | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup> | METODE          | U <sub>rel</sub> |
| pH                           | pH             |      | 7,6                                   | 7 - 8,5                         | DS/EN ISO 10523 |                  |
| Ledningsevne                 | mS/m           |      | 72,1                                  | >30                             | DS/EN27888      | 2%               |
| Jern, total                  | Fe             | mg/l | 0,022                                 | 0.20                            | DS225           | 4%               |
| ltt                          | O <sub>2</sub> | mg/l | 9,3                                   | > 5                             | DS/EN 5814      | 5%               |

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Karin Spanggaard, EH, laborant