

(04) ANDET

DONSlab

R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Jyderup Østre Vandværk
Bryggervænget
4450 Jyderup

Analyserapport nr. 20150608/002
8. juni 2015
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested: Afgang, værk Prøvedato: 2015-05-26 Kl. 12:22 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Temperatur	10,8 °C	
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Ingen	
Udseende	Klar	

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH	pH	8,1	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	mS/m	81,4	>30	DS/EN27888	2%
Ammonium	NH ₄ ⁺ mg/l	0,04	0.05	SM 418B	3%
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	0,003	0.01	DS/EN 26777	1.5%
ltt	O ₂ mg/l	8,6		DS/EN 5814	5%

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

Morten Due, civ. ing.