

(04) ANDET

DONSlab

R. DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Jyderup Østre Vandværk
Bryggervænget
4450 Jyderup

Analyserapport nr. 20150408/008

8. april 2015

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		
Temperatur	10,7	°C
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Ingen	
Udseende	Klar	

Prøvested: Afgang, værk
Prøvedato: 2015-03-31 Kl. 11:46
Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH	pH		7,6	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne		mS/m	83,0	>30	DS/EN27888	2%
Jern, total	Fe	mg/l	0,012	0.1	ICP-OES	5%
Mangan	Mn	mg/l	0,056 !	0.02	ICP-OES	5%
Ammonium	NH ₄ ⁺	mg/l	0,29 !	0.05	SM 418B	3%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	0,011 !	0.01	DS/EN 26777	1.5%
Ilt	O ₂	mg/l	9,9		DS/EN 5814	5%

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

Morten Due, civ. ing.